

Svigt i betonkonstruktioner

Byggeskadefonden har ikke registreret mange svigt og skader i forbindelse med konstruktioner af beton.

Om årsagen til de meget få registrerede svigt kan henføres til, at der i de eftersete bebyggelser kun i få tilfælde er anvendt beton til udsatte konstruktioner eller der er tale om, at Basis Beton Beskrivelsens (BBB) og DS 411, Betonnormens krav efterleveres, er det på grund af det meget beskedne statistiske materiale ikke muligt at redegøre for.

De viste billeder er hentet fra en bebyggelse, hvor der er foreskrevet en beton, der er i overensstemmelse med BBB, men de leverede betonelementer udviser svigt.

Ved fondens gennemførte C-eftersyn kunne det konstateres, at betonen er leveret fra en fabrik, som ikke er omfattet af Betonelementkontrollen til trods for, at også dette krav var foreskrevet i projektet.

Kontrolordningerne er nu erstattet af certificeringsordninger, og fonden anbefaler, at beton leveres fra en leverandør, der er tilsluttet en certificeringsordning, men at det skal kontrolleres, at dette er tilfældet.

Omfanget og den risiko, der knytter sig til svigt og skader i betonkonstruktioner er afgørende for, om forholdet er omfattet af fondens dækning.



Skader på beton, som er leveret fra en fabrik, som ikke er omfattet af Betonelementkontrollen



Netrevner i ubeskyttet betonkonstruktion