

Mail af 27. april 2015 til bygherrerne:

I skal snarest og senest 8. maj 2015 logge ind på vores portal:

<http://portal.bsf.dk/>

og registrere, om der er anvendt magnesiumholdige vindspærreplader i jeres byggerier eller renoveringer siden 2010.

I skal også registrere på portalen, hvis der **ikke** er anvendt magnesiumholdige vindspærreplader.

Oplysningerne skal vi bruge til en stor teknisk undersøgelse af, om de magnesiumholdige plader medfører problemer med opfugtning, således som vi beskrev i vores nyhedsbrev af [30. marts 2015](#), hvori vi også bad jer om snarest at logge på vores portal og registrere som nævnt ovenfor.

Venlig hilsen

BYGGESK▲DEFONDEN

Studiestræde 50

1554 København V

3376 2000 / bsf@bsf.dk

www.bsf.dk