

Mail af 11. juni 2015 til bygherrerne:

3. RYKKER: Har I anvendt magnesiumholdige vindspærreplader i jeres byggeri eller renovering?

I har fået mail fra os både 30. marts og 27. april, og nu - en hel måned efter at sidste frist udløb den 8. maj – må vi desværre konstatere, at I stadigvæk ikke har været inde på vores portal og registrere, om der er anvendt **magnesiumholdige vindspærreplader** i jeres byggerier eller renoveringer siden 2010. Begge mails kan I finde på sagen om MgO-plader på vores hjemmeside.

I kan i værste fald risikere at **miste jeres rettigheder** overfor de ansvarlige, hvis I fortsat undlader at registrere, reklamere m.v., ligesom I kan **miste jeres ret til dækning** fra Byggeskadefonden, hvis der er magnesiumholdige vindspærreplader, som skal udskiftes, i jeres byggerier eller renoveringer.

For god ordens skyld skal vi også præcisere, at I ”...er **forpligtet til at meddele fonden enhver oplysning**, der er nødvendig for fondens administration af reglerne...”. Det fremgår af § 159 i lov om almene boliger m.v.

Siden 2. rykker har vi ændret flere e-mail adresser, hvilket kan betyde, at I muligvis først ser fondens anmodning om registrering nu.

I anmodes hermed om snarest muligt at logge ind på vores portal:

<http://portal.bsf.dk/>

og registrere, om der er anvendt **magnesiumholdige vindspærreplader** i jeres byggerier eller renoveringer siden 2010.

I skal også registrere på portalen, hvis der **ikke** er anvendt magnesiumholdige vindspærreplader.

Oplysningerne skal vi bruge til en stor teknisk undersøgelse af, om de magnesiumholdige plader medfører problemer med opfugtning, således som vi beskrev i vores nyhedsbrev af 30. marts 2015, hvori vi første gang bad jer om snarest at logge på vores portal og registrere som nævnt ovenfor.

Venlig hilsen

BYGGESKADDEFONDEN

Studivestgade 50

1554 København V

3376 2000 / bsf@bsf.dk

www.bsf.dk